

Alvas liešana



Uzkarsē alvu uz kempinga plīts, līdz tā kļūst šķidra. Tad ielej sagatavotā veidnē. Pēc atdzesēšanas alvas figūru slīpējiet ar vīlēm, līdz tā pieguļ.



Vispirms jums ir nepieciešama forma, kurā var iepildīt alvu. Tai jābūt no divām kopā savienojamām daļām. Ir veidnes no metāla, plastmasas vai māla. Pirms liešanas veidnes notīra ar pulveri.



Pēc tam veidnes tiek saspiestas kopā starp diviem koka gabaliem, izmantojot skrūvju skavu. Tikmēr alvu uzkarsē nelielā pannā uz kempinga plīts, līdz tas izkūst. Tiklīdz veidne un alva ir gatavas, šķidro alvu var ieliet veidnē, līdz tā ir pilna.



Ļaujiet alvai atdzist veidnē, līdz tā ir atdzisusi ielejamā vietā. (Tiklīdz alva ir atdzisusi, varat atlaist skrūvju skavu, novietot koka gabaliņus uz vienu pusi un atvērt formu.



Pēc tam izspiediet figūru no veidnes un nogrieziet lieko alvu. Figūru vēl var pabeigt ar vīlēm un smilšpapīru.

Piezīmes

- Alvas pārpalikumu var izmantot atkārtoti.
- Pirmie skaitļi bieži vien nedarbojas. (Forma ir jāuzsilda)
- Nepieciešama liela pacietība ar daudziem cilvēkiem vai vairākām plītīm un pannām.

Materiāli

- Alvas ūtars
- Alvas veidnes
- Koka gabali
- Skrūvju skavas
- Zīdaiņu pulveris
- Maza panna
- Gāzes plīts
- Gāzes kārtridžs
- Vīles
- Smilšpapīrs
- Griešanas knaibles
- Šķiltavas/aizdedzināmās sērskociņi

Avoti

Attēli un teksts: Buchs-Otelfingenas jauniešu klubs