

Alavinis liejinys

Kaitinkite skardą ant stovyklavietės viryklės, kol ji taps skysta. Tada supilkite į paruoštą formą. Atvėsusį alavo figūrą šlifukite į kleliais, kol ji tiks.



Pirmiausia reikia formos, kuri galėtų supilti skardą. Tai turi būti dvi tarpusavyje sujungtos dalys. Yra formos, pagamintos iš metalo, plastiko arba molio. Prieš liejimą formos išvalomos milteliais.



Tuomet formos prispaudžiamos prie dviejų medžio gabalų naudojant varžtinį spaustuką. Tuo tarpu alavas kaitinamas mažoje keptuvėje ant stovyklavietės viryklės, kol išsilydo. Kai tik forma ir alavas paruošiami, formą galima pilti skysto alavo, kol forma bus pilna.



Leiskite alavui atvėsti formoje, kol jis atvės iki pilstymo taško. (Kai tik alavas atvės, galite atlaisvinti sraigtinį spaustuką, padėti medžio gabalėlius į šoną ir atidaryti formą).



Tada išspauskite figūrą iš formos ir nupjaukite skardos perteklių. Figūrą dar galima apdirbti pjūkleliais ir švitrinu popieriumi.

Pastabos

- Skardos perteklių galima panaudoti pakartotinai.
- Pirmieji keli skaičiai dažnai neveikia. (Forma turi sušilti)
- Reikia daug kantrybės, daug žmonių arba kelių viryklių ir keptuvių.

Medžiagos

- Alavas
- Alyvos formos
- Medžio gabalėliai
- Sraigtiniai spaustuvai
- Kėdikio milteliai
- Maža keptuvė
- Dujinų viryklė
- Dujų kasetė
- Failai
- Švitrinis popierius
- Pjovimo replės
- Žiebtuvėlis / degtukai

Šaltiniai

Nuotraukos ir tekstas: Buchs-Otelfingeno jaunimo klubas